| RENAULT Blue egende / Legend : | ietooth° | | | | | | lise à jour / Update on : | | Testé par un orga Tested by an indep | pendent organizatio |
|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|---|---------------------|
| Función disponible | | _ | Función no disponible | | Celda Gris | Teléfonos no recomenda de conexión entre el telé | ados con el sistema Renaul fono y el sistema de manos (Puesta en espera automáti | libres Renault no nos p | ermiten garantizar un fun | cionamiento óptimo |
| TELÉFONOS | | RADIO CONNECT R&GO (R0-13) | | | | | | | | |
| | | Según versión (por favor consulta la red Renault) | | | | | | | | |
| Marca | Modelo | Software del teléfono | Fecha de prueba | Versión del sistema Renault | Transferencia automática | | | Transferencia de audio | | |
| | | | | | Memoria tarjeta SIM | Memoria teléfono | Historial de llamadas | Buzón de voz (2) | Lanzamiento automático | Siguiente/Anteri |
| | Curve 9360 | 10.1.0.273 | 2014 | C5.3 | - | • | • | • | • | • |
| | Q5 | 10.1.0.2309 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| DI ACKREDOV | Q10 | 10.1.0.273 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| BLACKBERRY | Q10 | 10.1.0.273 | 2014 | C6.2.5 | - | • | • | • | • | • |
| | Torch 9810 | 7.0 | 2014 | C6.2.4 | - | • | • | • | • | • |
| | Z10 | 10 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | Z30 | 10.2.0.429 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | Z30 | 10.2.0.429 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | 7 Trophy | Windows 7.0.7 | 2014 | C6.1 | - | • | • | • | • | • |
| | 8s | Windows 8 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | 8X | Windows8 | 2014 | C6.2.4 | - | • | • | • | • | • |
| | Droid DNA | Android 4.1.1 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | One 802W | Android 4.1.2 | 2014 | C5.3 | • | • | • | • | • | • |
| | One 802W | Android 4.1.2 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | One | Android 4.1.2 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | One Max | Android4.3 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| HTC | One Max | Android4.3 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | One X | Android 4.0.4 | 2014 | C5.3 | • | • | • | • | • | • |
| | One X | Android 4.0.4 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | One M8 | Android 4.4.2 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | Radar | Windows7.5 | 2014 | C6.2.4 | _ | • | • | • | • | • |
| | Sensation | Android2.3.4 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | Titan | Windows7.5 | 2014 | C6.2.4 | _ | • | • | • | • | • |
| | X310e Windows Phone 8x | Windows 8.0 | 2014 | C5.3 | _ | • | • | • | • | |
| | Windows Phone A | Windows 8.0 | 2014 | C6.1 | • | • | • | • | • | |
| HUAWEI | Ascend | Android 4.2.2 | 2014 | C6.1 | • | | • | • | • | |
| | P6-UO6 Ascend P6 | Android 4.2.2 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | Ascend P6 | Android 4.2.2 | 2014 | C6.2.5 | | | | | | |
| | Ascend W2 | Windows phone 8 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | • | • |
| | Ascend Y300 - 0100 | Android 4.1.1 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | U9508 | Android 4.0.4 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | _ | - |
| | U9508 | Android 4.0.4 | 2014 | C6.2.5 | | | | | | |
| | W2-U00 | Windows 8 | 2014 | C6.2.5 | • | • | • | • | • | • |
| | K900 | Android 4.2 | 2014 | C6.2.4 | • | • | • | • | - | - |
| | K900 | Android 4.2 | 2014 | C6.2.5 | | | | | | |

N9

MeeGo1.2

2014

C6.2.4

| TECHNOLOGIE BLUETOOTH : Liste des téléphones testés et recommandés par RENAULT | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| RENAULT Passion for life Bluetooth | | | | | | | Testé par un organisme indépendant (1) / Tested by an independent organization (1) | | | | |
| Légende / Legend : | | | | | | Mise à jour / Update on : 11/07/2014 | | | | | |
| • | Función disponible | - | Función no disponible | | Celda Gris | Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condicione de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilida la conectividad Bluetooth) | | | cionamiento óptimo y la | | |
| TELÉFONOS | | RADIO CONNECT R&GO (R0-13) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Según ver | sión (por favor consulta la re | ed Renault) | |
| Marca | Modelo | Modelo Software del teléfono Fecha de pruek | Facha da pruaha | Versión del sistema Renault | Transferencia automática | | Buzón de voz (2) | Transferencia de audio | | | |
| | | | recha de prueba | | Memoria tarjeta SIM | Memoria teléfono | Historial de llamadas | 542011 de 402 (2) | Lanzamiento automático | Siguiente/Anterior | |

La versión del sistema operativo, con el cual se han realizado las pruebas, viene indicada en la lista de compatibilidad. Una versión diferente de sistema operativo puede influir en los resultados.

(1) Renault ha delegado las pruebas de sus sistemas a una sociedad independiente especializada en tests de compatibilidad bluetooth.

(2) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = frecuencia de voz. Posibilidad de emitir por el sistema de manos libres y por los códigos sonoros (tecleando *, #, ...) permitiendo el manejo del buzón de voz (como la mensajería del operador).

Proceso de sincronización : para más detalle, consulte el manual de usuario de su operador movil o contacte a su concesionario o agente RENAULT.